

Erledigt

RX580

Lüftersteuerung

funktioniert

(teilweise) nicht

Beitrag von „CMMChris“ vom 11. Januar 2019, 23:17

Bitte mal mit Luxmark oder Valley prüfen ob die Lüfter da auch nicht anspringen. Grund: Sobald ein GVA Renderer aktiv ist, verändert sich unter macOS die Lüftersteuerung. Eventuell hängt das damit zusammen.

Wenn die Lüfter auch dort nicht anspringen würde ich mal versuchen mit Clover folgende Parameter auf den PCI Pfad der Karte zu injecten:

PP_ZeroRPMStartTemperature = 55

PP_ZeroRPMStopTemperature = 50