

Opencore 0.6.4 StartImage failed Big Sur Installer

Beitrag von „5T33Z0“ vom 15. November 2020, 09:21

[hitman20](#)

Also, ich habe folgendes gemacht, um erstmal ne Basis EFI zum Testen zu haben.

- **ACPI** Dateien: alle .aml Dateien (26!) aus config entfernt und nur die 4 notwendigen für die Mindestanforderungen verwendet: SSDT-PLUG, SSDT-EC Laptop, SSDT-PNLF und SSDT-XOSI
- **ACPI** Patches: alle entfernt und XOSI Patch für Trackpad hinzugefügt. Die meisten dieser Patches sind mittlerweile überflüssig, weil sie Umbenennungen enthalten, die größtenteils durch kexts erledigt werden. Am besten nochmal Im Clover Conversion Guide von Dortania nachschauen, um zu festzustellen, welche wirklich noch notwendig sind und diese dann wieder einbauen.
- Drivers: alle gelöscht bis auf die notwendige Mindestkonfiguration.
- **Resorces Ordner hinzugefügt > Der Boot Picker Modus steht auf "External", aber es war kein Resources Ordner mit Icons etc. vorhanden**
- Tools: alle entfernt bis auf OpenShell- DeviceProperties: alle überflüssigen Einträge gelöscht bis auf Audio, Thunderbolt & Grafikkarte
- Watchdog deaktiviert
- Config überprüft: sieht alles korrekt aus soweit. Die Booter Einstellungen und Kernel Quirks waren auch schon richtig
- Versions- und Systeminfos hinzugefügt

Ich würde die Config Testen und dann nach und nach die restliche aml Dateien (bis auf SSDT-Plugintype1, überflüssig weil identisch mit SSDT-PLUG) und notwendige ACPI Patches wieder hinzufügen. Falls es jetzt noch immer nicht funktioniert, weiß ich auch nicht weiter.

Viel Erfolg

[EFI 064 Dell XPS 15.zip](#)