

USB Ports funktionieren nach dem Update nicht mehr

Beitrag von „muse_83“ vom 7. Juli 2021, 16:05

So, vielen Dank an [apfelnico](#), welcher sich wirklich bemüht hat mir eine Lösung zu erarbeiten. Ich bin jedoch jetzt selbst zu einer Lösung gekommen.

1. Ich habe mir eine komplett neue EFI ohne USBInjectall.kext erstellt (config.plist wurde mit OC_Gen-X erstellt; restliche Dateien wurden mit OCBuilder heruntergeladen -> verwendet wurden die Treiber und Kexte aus OCBuilder, von OC_Gen-X wurde nur die config.plist verwendet).

2. Ich habe mir nach dem OC Guide eine eigene USBMap.kext erstellt (eine Anleitung in eng. gibt es auf der bekannten OC-Guide Seite).

3. SSTD's habe ich ebenfalls keine eigenen, sondern die für meinen Hackintosh passenden von Github verwendet.

4. Mit OpenCore Configurator habe ich dann alles zusammengesüstert (WICHTIG: ohne eine USBInjectall.kext).

einen Guide zum Erstellen der EFI mit den erwähnten Programmen gibt es auf YouTube (How to Create OpenCore EFI for macOS Big Sur...).

...nun funktionieren alle Ports wieder wie es sein soll -> auch WLAN, Bluetooth und Handoff ect. funktioniert einwandfrei.