

Mac Pro 5.1 Ventura/Sonoma AMD Radeon Pro W5700 8 GB

Beitrag von „crashT“ vom 1. Dezember 2023, 12:01

Moin Leute,


hab mir oben genannte Karte geholt, da ich an ihr drei Monitore nutzen möchte.

Komme mit OCP 1.2.1 in Standard MacPro5,1 Einstellungen bis zu einem installierten Monterey 12.7.1, das auf der gleichen Platte intallierte Sonoma bootet er nur zur Hälfte(Bootscreen Balken ca. 50%), dann ist Schluss.

Das gleiche beim Versuch mit einer neu installierten(SSD) Ventura Version. Installation sauber durchgelaufen, Booten nur die 50% des Balkens.

Habt ihr einen Tip?

macOS Monterey Version 12.7.1	Chipsatz-Modell: AMD Radeon Pro W5700
Mac Pro	Typ: GPU
Prozessor 2 x 3,46 GHz 6-Core Intel Xeon	Bus: PCIe
Speicher 96 GB 1333 MHz DDR3	Steckplatz: Slot-1
Startvolumen Monterey	PCIe-Lane-Breite: x16
Grafikkarte AMD Radeon Pro W5700 8 GB	VRAM (gesamt): 8 GB
	Hersteller: AMD (0x1002)
	Geräte-ID: 0x7312
	Versions-ID: 0x0000
	ROM-Version: 113-D1880201-102
	Metal-Familie: Unterstützt, Metal GPUFamily macOS 2




Beitrag von „Bob-Schmu“ vom 1. Dezember 2023, 12:16

Mach mal ein Screenshot von der Sektion Extras bitte.

Beitrag von „crashT“ vom 1. Dezember 2023, 12:53

[Bob-Schmu](#) ... gefunden



Beitrag von „EdgarsZimmer“ vom 1. Dezember 2023, 12:57

Guten Tag,

kann es zwar nicht ausprobieren, da ich diese Grafikkarte schon lange nicht mehr hab.

Vielleicht klappt es mit NootRX.kext.

Soll mit AMD Navi 21, Navi 22 und Navi 23 Grafikkarten laufen.

Beitrag von „crashT“ vom 1. Dezember 2023, 14:22

Moin EdgarsZimmer Deine Beiträge hatte ich auch in Bezug auf die Karte gefunden. Hilfst du mir auf die Sprünge? Was soll/muss ich machen um den Treiber zu nutzen?

Beitrag von „EdgarsZimmer“ vom 1. Dezember 2023, 16:34

Hab mal den NootRX.Kext hinzugefügt und Whatevergreen.kext gelöscht. Probiere mal die EFI hier aus.

Beitrag von „Bob-Schmu“ vom 1. Dezember 2023, 17:10

@[crashT](#) [EFI mounten](#), config von OC öffnen und den Boot arg setzen.

<https://dortania.github.io/GPU...d-gpu.html#navi-10-series>

Monterey funktioniert doch, da mit dem Tool <https://github.com/ic005k/OCAuxiliaryTools/releases> die EFI booten und config öffnen.


Die EFI ist dieselbe dann wie für macOS 14.

Beitrag von „crashT“ vom 2. Dezember 2023, 09:30

Moin Bob,

ich habe vermeintlich die EFI(Mount ESP) der betroffenen Festplatte geöffnet, kann aber an keiner Stelle intuitiv etwas finden das "Boot arg" oder gezielt "`agdpmod=pikera`" enthält, bzw. keine Stelle an der ich in dem Toole Haken setzen, Einträge machen kann?! Was gleich kam,

sind Warnungen.




Kannst du mir evtl. sagen/schreiben was genau wo eingetragen werden muss?
Ich habe die pci config.plist zus. im Texteditor offen.

Beitrag von „fabiosun“ vom 2. Dezember 2023, 09:45

Check nvram section in your config

Beitrag von „crashT“ vom 2. Dezember 2023, 09:48

Bin ich an dieser Stelle richtig? Das neue Boot Arg einfach hinten dran hängen?





Beitrag von „Bob-Schmu“ vom 2. Dezember 2023, 09:52


[Zitat von crashT](#)

Kannst du mir evtl. sagen/schreiben was genau wo eingetragen werden muss?

Erst mal das Tool auf die neuste OC Version bringen.



Danach config öffnen und da hingehen,



einfach agdpmoD=pikera mit einfügen in die Zeile.

Beitrag von „crashT“ vom 2. Dezember 2023, 14:27

leider aktuell noch nicht erfolgreich, bleibt im Bootscreen nach wie vor mittendrin stehen (Apfellogo + 50% Fortschrittsbalken), was ist mit den Kexts?

Radeon Pro:

- Radeon Pro W5500
- Radeon Pro W5700

Note: Most Navi 10 and 14 cards currently

Needed kexts:

- [Lilu.kext](#)
- [WhateverGreen.kext](#)

Zitat EdgarsZimmer

Hab mal den NootRX.Kext hinzugefügt und Whatevergreen.kext gelöscht. Probiere mal die EFI

hier aus.

Funktioniert leider auch nicht. Aber Danke! Selbes Ergebnis wie bisher (Apfellogo + 50% Fortschrittsbalken).

Beitrag von „Bob-Schmu“ vom 2. Dezember 2023, 15:12

Erst mal solltest du den verbose Mode aktivieren und davon ein Screenshot hochladen, dann weiß man wo der hängt oder ein Debug log wäre noch besser.

NootRX kext macht die ganze Sache nicht besser, da dein Pro W5700 schon native von macOS unterstützt wird.

Beitrag von „crashT“ vom 2. Dezember 2023, 17:20

[Zitat von Bob-Schmu](#)

Erst mal solltest du den verbose Mode aktivieren und davon ein Screenshot hochladen, dann weiß man wo der hängt oder ein Debug log wäre noch besser.

NootRX kext macht die ganze Sache nicht besser, da dein Pro W5700 schon native von macOS unterstützt wird.

Danke Bob für Deine Geduld.

verbose Mode -> Wo? -> hab im OCP was gefunden und probiere das aus

Debug log -> wo, und wie komme ich danach an die Logs? -> hier gilt das gleiche, wie man dann an die Logs kommt weiß ich noch nicht

Hier mal die config aus dem OCP:

Building Configuration for external: MacPro5,1

Build folder already present, skipping

Deleting old copy of OpenCore folder

- Adding OpenCore v0.9.6 DEBUG
- Adding config.plist for OpenCore
- Adding Lilu.kext 1.6.7
- Enabling Rosetta Cryptex support in Ventura
- Adding CryptexFixup.kext 1.0.2
- Adding SurPlus Patch for Race Condition
- Adding NoAVXFSCompressionTypeZlib.kext 12.3.1
- Adding NoAVXFSCompressionTypeZlib-AVXpel.kext 12.6
- Enabling legacy power management support
- Adding AppleIntelCPUPowerManagement.kext 1.0.0
- Adding AppleIntelCPUPowerManagementClient.kext 1.0.0
- Overriding ACPI SMC matching
- Adding ASPP-Override.kext 1.0.1
- Adding ExFatDxeLegacy.efi
- Adding USB 3.0 Controller Patch
- Adding XhciDxe.efi and UsbBusDxe.efi
- Enabling CSM support
- Adding PCI Bus Enumeration Patch
- Adding AppleMCEReporterDisabler.kext 1.0.0
- Adding Intel82574L.kext 1.0.0
- Adding ECM-Override.kext 1.0.0
- Adding CatalinaIntelI210Ethernet.kext 1.0.0
- Enabling BCM94328 Networking Support

- Adding corecaptureElCap.kext 1.0.1
- Adding IO80211ElCap.kext 2.0.0
- Adding WhateverGreen.kext 1.6.6
- Adding Mac Pro, Xserve DRM patches
- Adding AppleALC.kext 1.6.3
- Adding AppleGraphicsPowerManagement Override
- Adding KDKlessWorkaround.kext 1.0.0
- Fixing Legacy Bluetooth for macOS Monterey
- Adding BlueToolFixup.kext 2.6.8
- Adding Bluetooth-Spoof.kext 1.0.0
- Adding SATA Hibernation Patch
- Enabling SMC exemption patch
- Adding SMC-Spoof.kext 1.0.0
- Adding ipc_control_port_options=0 to boot-args
- Adding AutoPkgInstaller.kext 1.0.3
- Set [SIP](#) to allow Root Volume patching
- Allowing FileVault on Root Patched systems
- Enabling KC UUID mismatch patch
- Adding RSRHelper.kext 1.0.0
- Disabling AMFI
- Adding CSLVFixup.kext 2.6.1
- Disabling SecureBootModel
- Enabling AMFIPass
- Adding AMFIPass.kext 1.4.0
- Adding FeatureUnlock.kext 1.1.5

- Adding additional FeatureUnlock args: -disable_sidecar_mac
- Disabling memory error reporting
- Setting RestrictEvents block arguments: pcie
- Adding RestrictEvents.kext 1.1.3
- Setting RestrictEvents patch arguments: sbvmm
- Adding USB-Map.kext
- Adding UHCI/OHCI USB support
- Enabling Verbose boot
- Enabling DEBUG Kexts
- Adding DebugEnhancer.kext 1.0.8
- Enabling DEBUG OpenCore
- Adding CPUFriend.kext 1.2.7
- Adding OpenCanopy GUI
- Adding bootmgfw.efi BlessOverride
- Enabling SMC exemption patch
- Setting macOS Monterey Supported SMBIOS
- Using Model ID: MacPro7,1
- Using Board ID: Mac-27AD2F918AE68F61
- Using Minimal SMBIOS patching
- Setting Firmware Feature: 8e81fe137
- Cleaning up files
- Validating generated config

#####

beim erneuten Booten ist vom verbose Mode nichts zu sehen, alles wie immer = Logo + 50% Balken - nicht mehr und nicht weniger

Beitrag von „crashT“ vom 6. Dezember 2023, 11:35

Hier mal die abschließende Info zum Thema Stand 12/23 aus einem anderen Forum von einem hilfreichen User dort:

Die W5700 hat eine Navi 10-GPU, die ist an sich unter macOS lauffähig; beim Mac Pro besteht aber das Problem, dass dessen CPUs keine AVX2-Befehle verarbeiten können.

Bis einschl. Monterey geht es so, ab Ventura und höher wird ein Patch gebraucht, der noch nicht entwickelt wurde und aktuell nur für Polaris- und Vega-Karten bereit steht: [Doku](#)

Beitrag von „MacPeet“ vom 6. Dezember 2023, 13:56

Das AVX2 ist für OCLP1.2.1 oder 1.3.0n überhaupt kein Problem. Dein Problem ist die falsche Grafik und dass Du die Dinge nicht verstehst.

Wie will man ein System Patchen, wenn man nicht einmal mittels -v in den Bootargs der config.plist den Verbose-Modus aktivieren kann.

Mal abgesehen davon, landet Dein System nach dem Verbose-Modus auch im Apple-Ladebalken und bleibt dort hängen, weil Du wohl die falsche Grafik hast.

Es macht auch keinen Sinn, wenn Du hier Bilder postest, von den Bootargs, ohne das Fenster vorher so groß zu ziehen, dass man alles lesen kann, ist alles sinnfrei.

Erst einmal die Frage, geht es hier wirklich um einen realMac MacPro5,1 oder einen Hacki, welcher mit diesem SMBIOS arbeitet???

Deine W5700, wohl gleiches Problem mit der RX580, besitzt kein Apple-GPU-Bios und kann somit auch das Apple-Boot-Menü nicht, kommt somit nicht automatisch in den Vesa-Modus, nach Install.

Diese sind somit auf den WhateverGreen.kext angewiesen.

Bei diesen Karten musst Du diesen WEG nach den ersten Neustarts, nach Update

Ventura/Sonoma abschalten in der config.plist, damit Du in den Vesa-Mode kommst. Erst dann kann man mittels OCLP-Patcher schauen, ob es für diese Grafik überhaupt Patches gibt.

Der Ansatz dieses Problems wurde hier bereits in Post#4 und #6 genannt.

Beitrag von „Bob-Schmu“ vom 6. Dezember 2023, 15:14

[Zitat von MacPeet](#)

Der Ansatz dieses Problems wurde hier bereits in Post#4 und #6 genannt.

Eine W5700 ist eine Navi 10 RDNA 1.0 keine Navi 21-23 RDNA 2.0, von daher bringt der Kext genau nichts bei einer Navi 10.

Was natürlich etwas bringen wird, wenn er wartet auf einen OCLP Patch der die Navi GPUs für macOS 13 und 14 aktiviert.

Sollte er es mit einem originalen MacPro5,1 das ganze versuchen.

Beitrag von „MacPeet“ vom 7. Dezember 2023, 09:35

Wenn es für diese Grafik keinen OCLP-Patch gibt, dann ist es ohnehin die falsche Karte für einen MP5,1 oder man bleibt halt bei Monterey.

Mit einer Metal-Karte mit Apfel-Bios geht der Weg dann auch bis Sonoma.