



HS07/SS07

HS08/SS08

Nicht belegt


Legende/Notizen:

HS Ports: USB 1/ USB 2 Geschwindigkeit

SS Ports: USB 3 oder höhere Geschwindigkeit

Wegen Portlimit mussten einzelne Ports auf USB 2.0 reduziert oder ganz deaktiviert werden.

Mein Entoo Evolv Gehäuse hat auch keinen USB C Anschluss auf der Front, darum auch dieser Anschluss nicht gemappt



USB Hub

USB Hub

USB Hub

HS12

HS01/SS01

HS03

HS01/SS01

HS02

deaktiviert

HS01