

**Erledigt**

## **Front-Panel-Stecker passen nicht!**

**Beitrag von „Rainer“ vom 11. Januar 2014, 07:59**

Ein Adapter von 4 auf 8 Pole ist NICHT notwendig. Ich habe schon viele alte Rechner aufgerüstet bei welchen das NT nur einen 4 Poligen Stecker hatte.

Es hat immer funktioniert (auch mit "Prozessorgrafik")! Was eher sein könnte, Netzteil zu Schwach, oder irgendein Bauteil zerschossen.

Hast du die Abstandshalter unter der Platine wirklich alle korrekt eingebaut? Oder ist da evtl. einer zuviel drin, das könnte dann die Platine und mehr Killen wegen Kurzschluss.