

**Erledigt**

# **Z87X UD5H Boot Schleife Installation Mavericks**

**Beitrag von „thomaso66“ vom 25. Januar 2014, 11:35**

Ja die 3,9 GHz Anzeige ist normal. 3,5 ist Standardtakt der Automatische Turbo ist max 3,9 passt also.

Cardreader Steck ihn an, sound/Mic sollte kein Problem sein, beim Rest ist die Frage was da für ein Chip verbaut ist.