

Erledigt

Ozmosis und HWSensors.6.0.1079

Beitrag von „thomaso66“ vom 3. Februar 2014, 22:14

Also wenn Sensor kexte im BIOS enthalten sind, dann ist es Version 5.3.820

Also gibt nun mehrere Möglichkeiten, die Kexte aus dem Bios löschen, und dann flashen, anschliessend HWSensor 6.0.1079 + Sensor.kexte Installieren, oder mit den alten Sensoren leben und nur die HWSensor.app zu aktualisieren.

Oder man bleibt einfach bei der 5.3.820 Version.

Mischen also Sensoren im Bios und neue Installieren, würde ich nicht, könnte im Zweifelsfall zu Problemen führen.