

Bios Problem, Gigabyte GA P55A-UD4

Beitrag von „Guldukat“ vom 15. Dezember 2011, 01:09

Was mir noch auffällt:

Im M.I.T steht die CPU Frequenz bei
Turbo auf 2798
Non Turbo 2665 Mhz

Im Bootvorgang funktionierte der Rechner mit 2,67 Ghz. Seitdem er 2,8 anzeigt nicht mehr könnte da mit meinem Problem zusammenhängen?

Wenn ich im Advanced Frequency Settings die CPU Clock Ratio auf 20x stelle zeigt er bei CPU Frequency 2,66 an - im Bootvorgang gibt er allerdings 2,8 Ghz an.

Stelle ich die CPU Clock Ratio auf 21 zeigt er bei CPU Frequency 2,8 Ghz an und dies auch im Bootvorgang.

Alle anderen Werte zeigt er allerdings auch korrekt an, d. h. wähle ich Clock Ratio 19 mit 2.53 Ghz an, so zeigt er diese auch im Bootvorgang.

Weiss jemand wie ich die 2,67 Ghz wieder herstellen kann?