

**Erledigt**

## **GA-Z87MX-D3H und Bluetooth Ruhezustand-Problem**

**Beitrag von „Silver Wings“ vom 5. Februar 2014, 19:33**

Nachtrag: Diese DSDT hat übrigens kurz später dazu geführt, dass das BIOS seine Settings verloren hat - vielleicht ist diese Info für die DSDT-Optimierung hilfreich.

Ein anderer Ansatz: ich bekomme ja die Fehlermeldung vom XHC, eigentlich sollte das aber EHC sein, weil die Header nur USB 2.0 sind, oder? Ist da mit den USB-Ports vielleicht etwas falsch zugeordnet? Im Profiler wird das BT-Gerät sowie ein Cardreader, der an einem anderen USB 2-Header steckt, tauchen unter "USB 3.0-Hochgeschwindigkeitsbus" auf. Im Screenshot ist das deutlich sichtbar - an USB 3.0-Ports ist momentan gar nichts angesteckt.