

Erledigt

Probleme mit AtherosLAN im aktuellen GA-z77x-UD5h - Bios

Beitrag von „6fehler“ vom 12. März 2014, 09:15

Ich habe das gleiche Board und keine Probleme.

Wenn Du iMac im NVRAM hast und das dann weggesichert hast und wieder einspielst ist es wieder da das ist klar (auch nach einem CMOS reset)

Aber wenn Du ein Bios aus der Datenbank neu flashst ist das immer MacPro 3.1 definiert.

Wenn es anders ist machst Du den CMOS-Reset falsch....

Ich vermute aber dass Du ein Bios (dein eigenes Backup?!) mit definiertem iMac flashst.

Gruss,

6F