## Probleme mit HDMI Audio (H77N)

## Beitrag von "keiner99" vom 21. April 2014, 00:13

die kryptischen zeichen liegen nicht am ozmosis bios.. ist bei meinem board dasselbe, da wurde nur deutsch im bios nicht fertig übersetzt, da du noch ein älteres bios verwendest als ohne ozmosis. stell auf englisch und gut ist

die mac definition kannst du genauso ändern wie ohne ozmosis bios, nur wird sie wirklich ins bios reingeschrieben.. danach müssten die ram bänke auch wieder passen wenn du die selbe definition eintragst