

**Erledigt**

## **SMBios ändern für das GA-Z77-DS3H mit Ozmosis F9**

**Beitrag von „6fehler“ vom 29. April 2014, 13:18**

Wenn Du MP5.1 einstellst und Du keinen ECC-Ram verbaut hast kommt es zu KP, denn die AppleTyMCE.kext wird bei der Systemdefinition 5.1 v. OSX aktiviert.

Osx handhabt unterschiedliche Systemdefinitionen im bezug auf Treiber und Hardware etwas anders.

Wie mike schon schrieb lies Dich dazu ein.

Nur das Bildchen zu aendern geht auch anders, bitte verwende hierzu die Forensuche, denn das Thema wurde schon oft genug behandelt.

Edit: Nimm die Sysdef die Deinem System am naechsten kommt ansonsten lass es wie es ist, wozu willst Du es denn aendern ?

Gruss,

6F