

Erledigt

Kein

Boot

nullcpupowermanagement.kext

Beitrag von „DoeJohn“ vom 16. Mai 2014, 21:58

Im Bios mußt du, um zu übertakten, den Turbo auf 45 einstellen. Am Besten läuft es, wenn man den Turbo für einen Kern auf 46 stellt und die restlichen, für 2-4 Kerne auf 45! Falls du kein Ozmosis nutzt, solltest du noch eine angepasste SSDT benutzen, damit der Prozessor auch hoch und runter taktet!