

Erledigt

Installation SL auf T61

Beitrag von „Alter Sack“ vom 16. Mai 2014, 23:44

versuche mal booflags npci=0x2000 und/oder PCIRootUID=1
und stell mal versuchsweise im BIOS die SATA Einstellung von AHCI auf compatible. Meiner
zuckt mit AHCI auch rum