

Erledigt

Bootet nicht nach Update auf 10.9.3 - Unendliche Eieruhr im Bootscreen

Beitrag von „7orb3n“ vom 24. Mai 2014, 10:12

Morgen

ich habe mich eben an ein Update auf 10.9.3 gewagt, was dann natürlich nicht geklappt hat -.- . Nach dem Update ist es mir nur noch möglich via Clover (Grundeinstellungen) vom USB Stick zu booten.

Unter 10.9.2 lief alles noch ohne DSDT mit folgenden Einstellungen aus MultiBeast:

MultiBeast Configuration

Quick Start > DSDT Free

Drivers > Audio > Realtek ALCxxx > Without DSDT > ALC892

Drivers > Audio > Realtek ALCxxx > Without DSDT > HDAEnabler

Drivers > Disk > 3rd Party SATA

Drivers > Misc > FakeSMC v5.3.820

Drivers > Network > Atheros - Shailua's ALXEthernet v1.0.2

Drivers > System > AppleRTC Patch for CMOS Reset

Bootloaders > Chimera v2.2.1

Customize > Boot Options > Basic Boot Options

Customize > Boot Options > Generate CPU States

Customize > Boot Options > Hibernate Mode - Desktop

Customize > Boot Options > Use KernelCache

Customize > Boot Options > 1080p Display Mode

Customize > System Definitions > Mac Pro > Mac Pro 3,1

Customize > Themes > tony....86 Black

Über ein paar Tipps wäre ich dankbar, zwar habe ich noch ein 10.9.2 Backup aber ich hätte das System gerne auf dem neusten Stand.

Gruß Torb3n