

**Erledigt**

## **\*Möglicher\* kritischer Fehler bei Ozmosis FFS Integration**

**Beitrag von „thomaso66“ vom 2. Juni 2014, 01:00**

Wenn zur Hand CMOS Batterie austauschen. CR 2032