

Erledigt

Brennprobleme

Beitrag von „taucher71“ vom 22. September 2014, 11:16

Mit folgender Fehlermeldung in Toast bricht jeder brennvorgang egal mit welchem Rohling ab.

Das Laufwerk hat einen Fehler gemeldet:

Sense Key = HARDWAREFEHLER

Sense Code = 0x09, 0x01

TRACKING SERVO FAILURE