

Erledigt

Mavericks will nicht installiert werden

Beitrag von „Griven“ vom 25. September 2014, 12:41

Nach allem was man so lesen kann liegt es tatsächlich am Prozessor.

Der E2180 läuft bis Lion im 32Bit Modus, darüber hinaus unterstützt OS X den 32 Bit Modus nicht mehr und es kommt zu dem von Dir beschriebenen Verhalten. Der E2180 ist zwar laut AKR Intel 64Bit fähig allerdings wohl nicht in der Art und Weise wie sich Apple das vorstellt. Ich denke mit der CPU kommst Du mit Mavericks nicht weiter, hier ist Lion das höchste der Gefühle. Wenn möglich ersetz den Chip einfach gegen einen zu Deinem Board kompatiblen Core2Duo (sind ja schon recht günstig zu haben).