

Erledigt

Nach Installation USB3.0 Trim, und Realtek mit Multibeast kein Boot möglich

Beitrag von „stevie25x“ vom 17. Oktober 2014, 16:27

Hi,

ich habe das F9 Bios mit Ozmosis 894 und heute eine Cleaninstall von Yosemite gemacht. Alles lief fehlerfrei durch. Anschließend habe ich mit Multibeast 7 die USB 3 Treiber, TRIM enabler und Realtek RTL81xxv0.0.90 installiert.

Beim ersten Reboot kam die Fehlermeldung. Siehe Screen

Nachdem ich ca. 2 Minuten warte ist das nächste Bild zu sehen. Ich kann es nicht genau erkennen, aber könnte es "still waiting for root ..." sein?

Ich habe mein 10.9.4 System vorher gespiegelt, von diesem kann ich weiterhin problemlos booten.

Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.