

Erledigt

## Ozmosis Fragen & W-Lan Probleme (TP Link WN881ND)

Beitrag von „Apple\_Freak“ vom 20. Oktober 2014, 19:15

Nach mehreren Kexten zeigt sich immer noch keine Wirkung... unter den Systeminformation wird die ja noch nicht mal erkannt. Muss ich vllt was anderes im BIOS einstellen oder anderen PCI Slot verwenden? Vllt klappt es ja dann... kann ja nicht sein das es bei nem anderen unter 10.10 funktioniert 😊

MFG