

Erledigt

Probleme mit der neuen Ozmosis Bios - Version (1479)

Beitrag von „MarkB“ vom 25. Oktober 2014, 13:49

USB Erkennung von USB2 klappt manchmal erst beim zweiten Versuch

interne ETH karte muss ausgeschaltet werden da ein Intel Pro Dualport karte installiert habe -
wenn nicht habe ich nen kernal Panik

ETH muss ich aber noch auf Bulletin umstellen