

USB3.0-Yosemite

Beitrag von „TuRock“ vom 30. Oktober 2014, 22:20

AppleUSBXHCI.kext entfernt und mit GenericUSBXHCI.kext von RehabMan ersetzt, damit sollte USB3.0 unter Yosemite funktionieren!