

# Diskussionen zu Mountain Lion Installationsstick

Beitrag von „Griven“ vom 22. Februar 2012, 20:36

[Bios Einstellungen](#) mal überprüft? Oft ist ein falsch eingestellter SATA Controller schuld. Im Bios sollte je nachdem was man vor hat entweder der AHCI Modus eingestellt sein (für MAC OS sogar notwendig), oder halt der "normale" SATA Modus (beim Betrieb mit Windows empfehlenswert, da Windows so seine Probleme mit AHCI hat). Also einfach mal im Bios schauen, wie der SATA Controller eingestellt ist.