

**Erledigt**

## **Yosemite/Ozmosis USB 3.0 Ports gehen nicht (H77N)**

**Beitrag von „nkonde“ vom 16. November 2014, 15:29**

Der usb 3 kext aus multibeast 7.0.2 ist sogar noch eine etwas ältere version als der GenericUSBXHCI.kext v1.2.8d9. Sowohl der ältere aus MultiBeast 7.0.2 als auch der genannte v1.2.8d9 führen auf meinem Board zu den beschriebenen Symptomen.

gruß nkonde