

Erledigt

HD4600 Ozmosis 7MB VRAM auf OSX 10.10

Beitrag von „Felix76“ vom 8. Dezember 2014, 18:15

Wobei wir wieder bei Ozmosis und dem 97er chipsatz wären.

Bei dem Chipsatz muss die HD4600 injiziert werden da sie ansonsten nicht korrekt funktioniert.

```
sudo nvram 1F8E0C02-58A9-4E34-AE22-2B63745FA101:AAPL,ig-platform-id=220332035
```