

Erledigt

Slot in DVD Laufwerk probleme

Beitrag von „MacGrummel“ vom 27. Dezember 2014, 22:27

Man muss zumindest bei mir eines dieser Programme öffnen, dann wird eingezogen, was schon im Schlitz steckt und wovon der letzte halbe cm noch raus hängt. Dann wird auch ganz normal gemounted.

das mit dem Aufflackern ist leider ein lange bekanntes Problem fast aller LG-Laufwerke. Meine Sonys machen so einen Quatsch nicht..