

Erledigt

OS X Yosemite und R9 290X

Beitrag von „Griven“ vom 13. Januar 2015, 21:41

Hast Du im Bios den CSM Mode noch aktiv, falls ja schalte den mit der R9 ab, die braucht den nicht. Einmal abgeschaltet sollten diese Probleme nicht mehr auftauchen denn Sowohl das Bios als auch Clover können mit dem GOP Bios der Karte umgehen. Hier scheint es zu einer Überschneidung zwischen CSM und UEFI Mode kommen.