

## **Erledigt** Ozmosis auf H87N-Wifi

**Beitrag von „DoeJohn“ vom 16. Januar 2015, 22:13**

Wenn die Bios-Einstellungen zu 100% eingestellt sind, "muß" der Diskmaker-X Stick bis zur Installation durchbooten, ohne Unterbrechung! Stelle im Bios nochmal alles auf "Default" und stelle es nochmals explizit neu ein! vt-D gibt es nicht, da der Prozessor das nicht unterstützt! Übrigens sind nur die beiden USB-Ports über der PS/2 Buchse USB-2.0-Ports. Meinst du die auch? Die anderen 4 sind USB-3.0-Ports.