

Erledigt Probleme mit dem Bios.

Beitrag von „Griven“ vom 1. März 2015, 00:20

AsRock Boards und Bios immer wieder ein Problem...

Die Boards verweigern per Instand Flash einen Reflash auf eine bereits vorhandene Version des Bios. Das OZ BIOS hat die Version 2.10 und das Stock Bios auch und von daher wird es geblockt. Es gibt für AsRock Boards ein DOS Flash Utility (auf der ASROCK Seite) das diese Restriktionen umgeht.