

Erledigt

Gelöst-Yosemite Installation auf Gigabyte GA Z77X-UD5H

Beitrag von „OliverT“ vom 9. März 2015, 07:29

Ozmosis ist bei mir mit gleichem Bios/Board manches Mal nicht wirklich berechenbar. Gestern konnte ich im Bios z.B. den Turbotakt einstellen, der wurde jedoch nicht übernommen. Weder CMOS-Reset, noch CMD+OPT+P+R haben geholfen.

Versuche mal folgendes:

- im Bios optimized Defaults einstellen, booten
- Ozmosis neu flashen
- erneut optimized Defaults einstellen, booten
- Deine Einstellungen erneut machen ...

Was ich auch noch versuchen würde: Für den Boot-Stick einen anderen USB-Stick nehmen und neu erstellen, nur OS X SSD einbauen und installieren.