

Erledigt

Installations Problem

Beitrag von „al6042“ vom 16. März 2015, 23:12

Das Problem was es nun gibt, ist die DSDT, die im Ozmosis 894m eingebaut ist... Dort fehlt der Eintrag für die HD4600...

Da es keine Injection-Methode in der Ozmosis Version gibt, wird man die DSDT aus dem Ozm-File extrahieren, ändern und wieder einbinden müssen.