

Grüße aus dem Taunus

Beitrag von „al6042“ vom 28. März 2015, 15:15

Uh...

das kann daran liegen, dass die neue Ozmosis Version nicht in das BIOS passt.

Die H-Serie von Gigabyte hat einen kleineren UEFI/BIOS-Chip als die Z-Serie so dass ggf. die Jungs sich das nicht angetan haben.