

Grüße aus dem Taunus

Beitrag von „Griven“ vom 28. März 2015, 17:05

Die 894m Versionen haben den für yosemite nötigen kex-dev-mode=1 flag nicht gesetzt und daher schlägt das laden der FakeSMC fehl was das Verhalten begründen dürfte. Ich habe Dir mal die Version aus der DB entsprechend angepasst und den flag in default boot-args eingebaut. Zudem habe ich die FakeSMC in der Firmware gegen die neuere Version aus der 1479m getauscht ich denke damit wird es besser gehen.