

Erledigt

Z97X-UD3H - Ozmosis - Allgemeine Frage

Beitrag von „Griven“ vom 30. März 2015, 21:41

Sind auch immer nur die 3 drinnen im OZ. Soweit ich das verstehe ist die ACPI Sensors eher obsolet und findet nur bei älterer Hardware noch Gebrauch...

Wenn Das nicht den Erfolg bringt, dann kann es eigentlich nur noch an dem LPC Device bzw. SMBus Device liegen für beides gibt es bei den Serie9 Boards DSDT Patches die aber so gut wie nie angewendet werden im normalen OZ Prozess (führen bei vielen Board zu fiesen Compiler Fehlern). Man könnte jetzt natürlich mal hingehen und die Patches anwenden und schauen ob das was bringt...

Da ich eh gerade in der Bastecke bin hier mal eine DSDT mit LPC Patch versehen
[DSDT.aml.zip](#)