

Erledigt

Workstation mit zwei Xeon E5 2630 v2 CPUs - ein Hinweis

Beitrag von „Griven“ vom 10. April 2015, 22:21

Liest sich für mich eher so, als wenn die SSDT nicht optimal für das Setup ist. Habe ähnliche Probleme gehabt mit einer nicht ganz passenden SSDT da ist die Kiste mal eben auf dem niedrigsten Step stehen geblieben und das war es dann. Schau mal parallel zu Geekbench mit dem Intel Power Gadget (hoffe das geht bei den XEONS auch) ob und wie der hochtaktet.