

Erledigt

Probleme mit der neuen Ozmosis Bios - Version (1479)

Beitrag von „Griven“ vom 15. April 2015, 21:58

Das mit den Sensoren ist immer so eine Sache...

Die dem OZ Paket beiliegenden sind nicht unbedingt für alle Z9X basierten Boards geeignet (immerhin basiert OZ 1479 auf Z7X bzw. Z8X Boards) in den meisten Fällen betrifft das den LPC Sensor bzw. das LPC Device bei 9X Boards das hier anders ist als zum Beispiel bei 7X oder 8X Chipsätzen. Was ich aber gar nicht verstehen kann ist, dass ESC nicht funktionieren soll, das geht immer und zuverlässig ist allerdings eine Timing Frage. Am Besten die ESC Taste malträtiert sobald der einschalt Beep zu hören war (nicht nur einfach gedrückt halten sondern immer wieder drücken).