

Erledigt

Edimax EW-7811UN

Beitrag von „al6042“ vom 25. April 2015, 21:42

Vielleicht an einem veralteten Treiber und Wireless Network utility Programm.
Ich habe hier das Tool auch am Laufen, für meine TP-Link-USB-Dingense...

Habe es mal angehängt...