

**Erledigt**

## **Inateck USB 3.0 PCI-e Karten und Yosemite 10.10.3 wollen nicht so recht im MacPro...**

**Beitrag von „al6042“ vom 10. Mai 2015, 23:02**

Nicht unbedingt...

Eventuell hilft es die Device- und Vendor-ID des anderen USB3.0 Controllers in der GenericUSBXHCI.kext (/Contents/Info.plist) mit einzufügen.