

**Erledigt**

## **Inateck USB 3.0 PCI-e Karten und Yosemite 10.10.3 wollen nicht so recht im MacPro...**

**Beitrag von „thokis“ vom 11. Mai 2015, 22:47**

Du könntest ja mit der Rehabman GenerixUSBXHCI den `-gux_defer_usb2` bootflag probieren. Der deaktiviert halt den USB3 Mode des Treibers.