

Erledigt

Inateck USB 3.0 PCI-e Karten und Yosemite 10.10.3 wollen nicht so recht im MacPro...

Beitrag von „einhorndg“ vom 21. Mai 2015, 14:17

Soeben habe ich vom Händler, wo ich die 7-Port-Karte gekauft habe, die 'USB 3.0 NEC Software 2.3.0' unaufgefordert zugesandt bekommen...

Und:

Karte ausbauen, Software installieren, [Rechte reparieren](#) (!), Karte einbauen - funktioniert! Treiber und Geräte werden erkannt... (Freu...)

Nachdem nun alles klappt, kann hier zugemacht werden.

einhorndg