

Erledigt

Problem bei Installation nach Ozmosis Flash

Beitrag von „Griven“ vom 26. Mai 2015, 23:12

Um die geschilderten Symptome lassen den Schluss auf den sogn. sudden Reboot Fehler zu. Für dieses Problem gibt es in der Regel 2 Gründe zum einen VT-d ist im Bios noch aktiv (bitte unbedingt noch mal prüfen) zum anderen kann es aber auch sein, dass die Firmware ein geschütztes MSR-2 Register besitzt für den Fall habe ich den Mod noch mal um den MSR-2 Patch erweitert und angehängen.