

Erledigt

Clover 3259 DualBoot Yosemite und Windows 7 - kein Windows boot

Beitrag von „OliverZ“ vom 24. August 2015, 19:18

Bei mir haben folgende BIOS-Parameter mit Chameleon ein Problem gehabt.

Wie es nicht ging war folgendes eingestellt:

Fast Boot "enabled"
Intel Virtualization Technology "disabled"
Intel TXT (LT) Support "enabled"
Intel ® Rapid Start Technology "enabled"
ISCT Support "enabled"

Diese Parameter wurden wieder auf die ursprünglichen Werte zurückgesetzt.

Danach konnte ich wieder einwandfrei booten.

Möglicherweise ist beim ASUS-Board die Benennung der Parameter-Settings etwas anders