

Erledigt

Langer Bootvorgang (ca. 1.50min)

Beitrag von „al6042“ vom 29. März 2012, 23:56

Kann es sein dass die EDIMAx WLAN Karte und die RTL8111DL deines Mainboards einen ähnlichen Chip nutzen?

Installier mal den Lnx2Mac RTL Treiber wieder und ziehe mal den Edimax zum Booten raus...
Mal schauen ob das nicht schneller wird...

Ansonsten wäre ein ScreenShot vom [System Info](#) ganz interessant...