

**Erledigt**

## **Sensoren nicht verfügbar**

**Beitrag von „Mac-Tech“ vom 5. Oktober 2015, 02:25**

Richtig nutze Clover 3259.. und hier bei meinem Board (siehe Sig.) gibts keine Probleme mit dem orig. internen USB3.0

Habe am 3.0 Port externe USB3.0 HDD dran, läuft ohne Probs und auch 4 USB 3.0 Sticks, versch. Hersteller absolut keine Probleme mit vollen Speed.