

Erledigt

Erstes Update für El Capitan steht im AppStore bereit

Beitrag von „Sascha_77“ vom 22. Oktober 2015, 18:38

Also das finde ich sehr interessant. Ich hatte ja mit 10.11 die bekannten USB-Probleme. Mein USB3.0 wurde nur als 2.0 erkannt. Auch die FakePCIID.kext mit FakePCIID_XHCIMux.kext änderte daran nichts. Jetzt habe ich auf 10.11.1 ein Update gemacht und Plötzlich geht mit diesen beiden Kext mein USB3.0 Port als solches wieder. Habe nichts verändert.

Wenn ich die 2 Kexte aber aus dem System nehme wird der USB3.0 Port gar nicht mehr erkannt. Stecke ich eine Platte dran passiert nichts. Das war mit 10.11 nicht so. Letztendlich auch egal da ich die 2 Kexte jetzt halt einfach im System lasse.

Ich habe die beiden einfach mal mit angehängen.

