

**Erledigt**

## **USB 3.0 Problem scheinbar seit 10.11.1 leichter zu beheben**

**Beitrag von „Sascha\_77“ vom 22. Oktober 2015, 19:48**

Hatte das zwar schon in dem Update-Thread geschrieben aber ich denke ein eigenes Topic ist sinnvoll.

Unter 10.11 hatte ich schon diese FakePCIID.kext nebst FakePCIID\_XHCIMux.kext von RehabMan ausprobiert. Ohne Erfolg. Der Port wurde nach anstecken eines 3.0er Gerätes nur als 2.0 erkannt. Jetzt nach dem Update auf 10.11.1 scheinen die 2 Kexte auf einmal zu klappen. Habe meinen USB3.0-Hub zurück und ein Test mit einer 3.0er 2,5" Platte ergab eine Geschwindigkeit von 80 MB/Sec.

Ich habe sonst nichts weiter verändert. Nur eben das Update gemacht. Die 2 Kexte sind nochmal mit angehängen.

Einen großen Dank an dieser Stelle nochmal an RehabMan.

