

**Erledigt**

## UEFI erkennt Clover Partition nicht

**Beitrag von „CFire“ vom 29. Oktober 2015, 20:33**

[@QSchneider](#)

Mit Plattgemacht meine ich Formatiert, die Windows Partition hab ich bei der OSX Installation angelegt damit ich im Nachgang wenn OSX läuft Windows 10 auf der SSD nachinstallierten kann.

Ich hab auf deinen Rat gehört. Ich bin sogar soweit gegangen, dass ich mit Linux (GParted) die EFI Partition gelöscht habe, die ist im Festplattendienstprogramm bei OSX nicht zu sehen weil sie ja versteckt ist.

Dann bei der OSX neu Installation einmal mit MBR Formatiert und dann wieder mit GUID. Um auf Nummer sicher zu gehen hab ich diesmal keine Windows Partition mit angelegt.

Also hab ich jetzt eine OSX Partition und eine EFI Partition (Nach der CLOVER Installation).

Nach alle dem funktioniert es trotzdem noch nicht.

[@Download-Fritz](#)

Deinen Lösungsvorschlag über die CLOVER Boot Options habe ich versucht, allerdings gehts noch nicht.

Das einzige wäre wie du sagst manuell erstellen aber wie müsste der Befehl genau aussehen?

ich raff nicht was ich bei "index" und bei "Pfad" eintragen soll.

Das habe ich noch nie gemacht, kannst du mir da helfen? Würde es gerne versuchen.