

Ratsuchende sagt Hallo

Beitrag von „King Ringeling“ vom 10. November 2015, 16:51

Ich hab das GA-H61N-USB3, nur mit SL hatte ich es nicht lange in Betrieb. War auch nicht richtig stabil mit SL...

Ein Hinweis, bei dem Bord wird erst ab OS 10.8.2 die USB 3.0 Ports richtig funktionieren / unterstützt.

Gruß

King Ringeling