

Erledigt

Hackintosh für Videoschnitt - ersatz für MB Retina

Beitrag von „YogiBear“ vom 11. November 2015, 21:25

Das die Vorgaben des Herstellers (siehe Packung/Beschreibung) eingehalten werden. Manchmal werden RAM-Riegel aufgrund eines unsauber programmierten Profils nicht richtig erkannt und laufen dann mit falscher Spannung und/oder Timings